

# 裕隆集團



## SAVE 車輛查定認證書

本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛查定認證書

### (車輛基本資料)

認證序號 A050417010901

廠牌 BMW 車型 320d

車牌號碼 出廠年月 2012年1月

車身號碼 WBA3D31090F2\*\*\*\*\* 引擎號碼

### 一、SAVE 認證項目

1. 車輛是否有遭受泡水查定認證。
2. 車身號碼/引擎號碼是否有異常查定認證。
3. 車身骨架結構是否有修復歷查定認證。

### 二、SAVE 認證結果

1. 本車車骨架主結構無修復跡。
2. 本車無車身/引擎號碼異常之情事。
3. 本車無遭受泡水之情事。
4. 本車未曾為營業計程車

### 三、車骨架結構修復歷查定報告

1. 本車車骨架結構無任何修復跡。
2. 左中柱外板有修復痕跡。

加盟車商名稱 萬通汽車

認證工程師 許瀧仁

鑑定日 2017/1/13

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# SAVE 認證車輛查驗報告

## Vehicle Accreditation Report



### (車輛基本資料)

車牌號碼：	車輛型式：320d	車門數：4
車輛廠牌：BMW	排氣量CC：1995	引擎號碼：
出廠年月：2012年1月	傳動方式：2WD	車身號碼：WBA3D31090F2***
排檔型式：手自排	里程數：72095	**

### (車況總結報告)

	檢查 & 確認項目	正常 異常		檢查 & 確認項目	正常 異常	
		●	○		●	○
引擎系統	1.引擎怠速/加速時有無冒藍白煙	●		8.引擎本體外觀有無漏油現象	●	
	2.引擎是否有不易啟動現象	●		9.引擎機油油量液面高度	●	
	3.引擎警告燈或指示燈作動是否正常	●		10.引擎油質是否有異常狀況	●	
	4.引擎水溫錶是否異常指示引擎工作溫度	●		11.引擎冷卻系統散熱功能	●	
	5.引擎高速運轉引擎主體有無異常聲響	●		12.引擎驅動皮帶鬆緊度	●	
	6.引擎加速是否產生無法加速或不順暢	●		13.冷卻水箱液面高度	●	
	7.引擎怠速有無不穩抖動或異常聲響	●		14.冷卻水箱水質是否有鏽水	●	
變速箱	1.變速箱入檔時有無抖動現象	●		4.AT警告指示燈作動是否正常	●	
	2.變速箱各檔位靜態入檔是否能順暢操作	●		5.變速箱本體外觀檢查有無漏油	●	
	3.變速箱入檔時有無異常聲響	●		6.ATF油量及油質是否異常	●	
電器	1.雨刷操作功能	●		4.冷氣A/C開關操作功能	●	
	2.警告喇叭作動是否正常	●		5.電動座椅操作功能	●	
	3.各項照明、指示燈光操作功能	●		6.電動窗操作功能	●	
轉向機	1.橫拉桿防塵套及球接頭防塵蓋有無漏油	●		4.POWER油量及油質是否異常	●	
	2.方向機皮帶調整惰輪有無異音產生	●		5.POWER油管路有無洩漏跡象	●	
	3.操作轉向系統時是否有抖動或異常聲響	●		6.方向機本體外觀有無漏油跡象	●	

### (查驗資料記載)

查驗序號：A050417010901	SAVE認證車聯盟 
車輛廠牌：BMW	
查驗日期：2017/1/13	
認證工程師：許瀧仁	