

# 裕隆集團



## SAVE 車輛查定認證書

本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛查定認證書

### (車輛基本資料)

認證序號 A053417011101

廠牌 SKODA 車型 Yeti

車牌號碼 出廠年月 2011年3月

車身號碼 TMBJF65L3B60\*\*\*\*\* 引擎號碼

### 一、SAVE 認證項目

1. 車輛是否有遭受泡水查定認證。
2. 車身號碼/引擎號碼是否有異常查定認證。
3. 車身骨架結構是否有修復歷查定認證。

### 二、SAVE 認證結果

1. 本車車骨架結構無任何修復跡。 ★★★★★
2. 本車無車身/引擎號碼異常之情事。
3. 本車無遭受泡水之情事。
4. 本車未曾為營業計程車

### 三、車骨架結構修復歷查定報告

1. 本車車骨架結構無任何修復跡。

加盟車商名稱 全方位汽車

認證工程師 蔡定峰

鑑定日 2017/1/11

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易移轉、轉售予其他車商或第三人，  
本查定認證書自動失效。



# SAVE 認證車輛查驗報告

## Vehicle Accreditation Report



### (車輛基本資料)

|              |            |                      |
|--------------|------------|----------------------|
| 車牌號碼：        | 車輛型式：Yeti  | 車門數：5                |
| 車輛廠牌：SKODA   | 排氣量CC：1197 | 引擎號碼：                |
| 出廠年月：2011年3月 | 傳動方式：2WD   | 車身號碼：TMBJF65L3B60*** |
| 排檔型式：手自排     |            | **                   |

### (車況總結報告)

|      | 檢查 & 確認項目           | 正常 異常 |   | 檢查 & 確認項目        | 正常 異常 |   |
|------|---------------------|-------|---|------------------|-------|---|
|      |                     | ●     | ○ |                  | ●     | ○ |
| 引擎系統 | 1.引擎怠速/加速時有無冒藍白煙    | ●     | ○ | 8.引擎本體外觀有無漏油現象   | ●     | ○ |
|      | 2.引擎是否有不易啟動現象       | ●     | ○ | 9.引擎機油油量液面高度     | ●     | ○ |
|      | 3.引擎警告燈或指示燈作動是否正常   | ●     | ○ | 10.引擎油質是否有異常狀況   | ●     | ○ |
|      | 4.引擎水溫錶是否異常指示引擎工作溫度 | ●     | ○ | 11.引擎冷卻系統散熱功能    | ●     | ○ |
|      | 5.引擎高速運轉引擎主體有無異常聲響  | ●     | ○ | 12.引擎驅動皮帶鬆緊度     | ●     | ○ |
|      | 6.引擎加速是否產生無法加速或不順暢  | ●     | ○ | 13.冷卻水箱液面高度      | ●     | ○ |
|      | 7.引擎怠速有無不穩抖動或異常聲響   | ●     | ○ | 14.冷卻水箱水質是否有鏽水   | ●     | ○ |
| 變速箱  | 1.變速箱入檔時有無抖動現象      | ●     | ○ | 4.AT警告指示燈作動是否正常  | ●     | ○ |
|      | 2.變速箱各檔位靜態入檔是否能順暢操作 | ●     | ○ | 5.變速箱本體外觀檢查有無漏油  | ●     | ○ |
|      | 3.變速箱入檔時有無異常聲響      | ●     | ○ | 6.ATF油量及油質是否異常   | ●     | ○ |
| 電器   | 1.雨刷操作功能            | ●     | ○ | 4.冷氣A/C開關操作功能    | ●     | ○ |
|      | 2.警告喇叭作動是否正常        | ●     | ○ | 5.電動座椅操作功能       | ●     | ○ |
|      | 3.各項照明、指示燈光操作功能     | ●     | ○ | 6.電動窗操作功能        | ●     | ○ |
| 轉向機  | 1.橫拉桿防塵套及球接頭防塵蓋有無漏油 | ●     | ○ | 4.POWER油量及油質是否異常 | ●     | ○ |
|      | 2.方向機皮帶調整惰輪有無異音產生   | ●     | ○ | 5.POWER油管路有無洩漏跡象 | ●     | ○ |
|      | 3.操作轉向系統時是否有抖動或異常聲響 | ●     | ○ | 6.方向機本體外觀有無漏油跡象  | ●     | ○ |

### (查驗資料記載)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 查驗序號：A053417011101 | SAVE認證車聯盟<br> |
| 車輛廠牌：SKODA         |               |
| 查驗日期：2017/1/11     |               |
| 認證工程師：蔡定峰          |               |