

裕隆集團



SAVE 車輛查定認證書

本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛查定認證書

(車輛基本資料)

認證序號 D046317011104

廠牌 INFINITI

車型 QX60

車牌號碼

出廠年月 2015年5月

車身號碼 5N1AL0MM6FC5*****

引擎號碼

一、SAVE 認證項目

1. 車輛是否有遭受泡水查定認證。
2. 車身號碼/引擎號碼是否有異常查定認證。
3. 車身骨架結構是否有修復歷查定認證。

二、SAVE 認證結果

1. 本車車骨架結構無任何修復跡。
2. 本車無車身/引擎號碼異常之情事。
3. 本車無遭受泡水之情事。
4. 本車未曾為營業計程車

三、車骨架結構修復歷查定報告

1. 本車車骨架結構無任何修復跡。

加盟車商名稱 超擎汽車

認證工程師 廖嘉聖

鑑定日 2017/1/11

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易移轉、轉售予其他車商或第三人，
本查定認證書自動失效。



SAVE 認證車輛查驗報告

Vehicle Accreditation Report



(車輛基本資料)

車牌號碼：	車輛型式：QX60	車門數：5
車輛廠牌：INFINITI	排氣量CC：3498	引擎號碼：
出廠年月：2015年5月	傳動方式：2WD	車身號碼：5N1AL0MM6FC5**
排檔型式：手自排		***

(車況總結報告)

	檢查 & 確認項目	正常 異常		檢查 & 確認項目	正常 異常	
引擎系統	1.引擎怠速/加速時有無冒藍白煙	●		8.引擎本體外觀有無漏油現象	●	
	2.引擎是否有不易啟動現象	●		9.引擎機油油量液面高度	●	
	3.引擎警告燈或指示燈作動是否正常	●		10.引擎油質是否有異常狀況	●	
	4.引擎水溫錶是否異常指示引擎工作溫度	●		11.引擎冷卻系統散熱功能	●	
	5.引擎高速運轉引擎主體有無異常聲響	●		12.引擎驅動皮帶鬆緊度	●	
	6.引擎加速是否產生無法加速或不順暢	●		13.冷卻水箱液面高度	●	
	7.引擎怠速有無不穩抖動或異常聲響	●		14.冷卻水箱水質是否有鏽水	●	
變速箱	1.變速箱入檔時有無抖動現象	●		4.AT警告指示燈作動是否正常	●	
	2.變速箱各檔位靜態入檔是否能順暢操作	●		5.變速箱本體外觀檢查有無漏油	●	
	3.變速箱入檔時有無異常聲響	●		6.ATF油量及油質是否異常	●	
電器	1.雨刷操作功能	●		4.冷氣A/C開關操作功能	●	
	2.警告喇叭作動是否正常	●		5.電動座椅操作功能	●	
	3.各項照明、指示燈光操作功能	●		6.電動窗操作功能	●	
轉向機	1.橫拉桿防塵套及球接頭防塵蓋有無漏油	●		4.POWER油量及油質是否異常	●	
	2.方向機皮帶調整惰輪有無異音產生	●		5.POWER油管路有無洩漏跡象	●	
	3.操作轉向系統時是否有抖動或異常聲響	●		6.方向機本體外觀有無漏油跡象	●	

(查驗資料記載)

查驗序號：D046317011104	SAVE認證車聯盟
車輛廠牌：INFINITI	
查驗日期：2017/1/11	
認證工程師：廖嘉聖	