

裕隆集團



SAVE 車輛查定認證書

本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛查定認證書

(車輛基本資料)

認證序號 G045517010901

廠牌 BMW

車型 520

車牌號碼

出廠年月 2013年7月

車身號碼 WBA5N2104ED4*****

引擎號碼

一、SAVE 認證項目

1. 車輛是否有遭受泡水查定認證。
2. 車身號碼/引擎號碼是否有異常查定認證。
3. 車身骨架結構是否有修復歷查定認證。

二、SAVE 認證結果

1. 本車車骨架結構無任何修復跡。 ★★★★★
2. 本車無車身/引擎號碼異常之情事。
3. 本車無遭受泡水之情事。
4. 本車未曾為營業計程車

三、車骨架結構修復歷查定報告

1. 本車車骨架結構無任何修復跡。

加盟車商名稱 豐田國際車業

認證工程師 呂宗憲

鑑定日 2017/1/9

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



SAVE 認證車輛查驗報告

Vehicle Accreditation Report



(車輛基本資料)

車牌號碼：	車輛型式：520	車門數：5
車輛廠牌：BMW	排氣量CC：1995	引擎號碼：
出廠年月：2013年7月	傳動方式：2WD	車身號碼：WBA5N2104ED4***
排檔型式：手自排		**

(車況總結報告)

	檢查 & 確認項目	正常 異常		檢查 & 確認項目	正常 異常	
		●	○		●	○
引擎系統	1.引擎怠速/加速時有無冒藍白煙	●	○	8.引擎本體外觀有無漏油現象	●	○
	2.引擎是否有不易啟動現象	●	○	9.引擎機油油量液面高度	●	○
	3.引擎警告燈或指示燈作動是否正常	●	○	10.引擎油質是否有異常狀況	●	○
	4.引擎水溫錶是否異常指示引擎工作溫度	●	○	11.引擎冷卻系統散熱功能	●	○
	5.引擎高速運轉引擎主體有無異常聲響	●	○	12.引擎驅動皮帶鬆緊度	●	○
	6.引擎加速是否產生無法加速或不順暢	●	○	13.冷卻水箱液面高度	●	○
	7.引擎怠速有無不穩抖動或異常聲響	●	○	14.冷卻水箱水質是否有鏽水	●	○
變速箱	1.變速箱入檔時有無抖動現象	●	○	4.AT警告指示燈作動是否正常	●	○
	2.變速箱各檔位靜態入檔是否能順暢操作	●	○	5.變速箱本體外觀檢查有無漏油	●	○
	3.變速箱入檔時有無異常聲響	●	○	6.ATF油量及油質是否異常	●	○
電器	1.雨刷操作功能	●	○	4.冷氣A/C開關操作功能	●	○
	2.警告喇叭作動是否正常	●	○	5.電動座椅操作功能	●	○
	3.各項照明、指示燈光操作功能	●	○	6.電動窗操作功能	●	○
轉向機	1.橫拉桿防塵套及球接頭防塵蓋有無漏油	●	○	4.POWER油量及油質是否異常	●	○
	2.方向機皮帶調整惰輪有無異音產生	●	○	5.POWER油管路有無洩漏跡象	●	○
	3.操作轉向系統時是否有抖動或異常聲響	●	○	6.方向機本體外觀有無漏油跡象	●	○

(查驗資料記載)

查驗序號：G045517010901	SAVE認證車聯盟
車輛廠牌：BMW	
查驗日期：2017/1/9	
認證工程師：呂宗憲	